

## USB driver telepítése

A telepítéshez megkezdése előtt töltsük le a legfrissebb USB driver, majd tömörítsük ki egy mappába. A PC-hez legyen egy bekapcsolt pénztárgép USB-n keresztül csatlakoztatva.

**Windows 8, 8.1, 10 esetén az alábbi módon indítsuk el a számítógépet.  
Windows 7 esetén ez a lépés kihagyható!**

Az illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltási lépései a következők:

- Ellenőrizzük, hogy be vagyunk-e jelentkezve a rendszerbe.
- Nyissuk meg a Beállítások panelt (Windows+I)
- Klickeljünk a Főkapcsolóra majd a Shift billentyűt lenyomva az Újraindításra.
- A rendszer által felajánlott lehetőségek közül válasszuk a Hibaelhárítást majd a Speciális lehetőségeket.
- Klickeljünk az Indítási beállításokra majd az Újraindítás gombra.
- A megjelenő ablakban üssük le a 7 (Az illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltása)billentyűt.

## **A telepítés menete:**

Nyissuk meg az eszközkazalót









